

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:
 - 1.1 **dostawa dwuportowych kart HBA typu Ethernet z wkładkami optycznymi do serwerów (zwanymi dalej „Komponentami”)** w celu doposażenia urządzeń będących w posiadaniu Centrum e-Zdrowia.
 - 1.2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Komponenty refabrykowane (odnowione) lub nowe, pochodzące z seryjnej produkcji oraz dedykowane przez producenta urządzenia.
 - 1.3 Dostarczone Komponenty nie mogą powodować utraty posiadanej gwarancji na urządzenia lub posiadanego kontraktu serwisowego producenta urządzenia, w których zostaną zainstalowane.
 - 1.4 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego znajdujących się w jego w siedzibie, **w terminie do 5 dni roboczych** od dnia zawarcia Umowy lub złożenia zamówienia. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego.
2. Minimalne wymagania dla kart sieciowych
 - 2.1. Dwuportowa karta HBA typu Ethernet z wkładkami optycznymi do serwera HPE DL385 Gen10+ 8SFF CTO Svr P/N: P14278-B21 , oferowana karta nie może być przeznaczona do montażu w gnieździe OCP 3, obydwie porty SFP28 muszą być obsadzone wkładkami optycznymi:
 - a. Przepustowość: 25 Gbps
 - b. Rodzaj karty : HPE Marvell QL41232HLCU Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 ; P22702-B21
 - 2.2. Zamawiana ilość sztuk: 10
3. Wymagania formalne i warunki gwarancji:
 - 3.1 Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone Komponenty przez okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru będącego podstawą rozliczenia finansowego.
 - 3.2 Gwarancja obliguje Wykonawcę do wymiany uszkodzonych Komponentów na wolne od wad i sprawne, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych dnia zgłoszenia wykrycia wady w trakcie użytkowania przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia uszkodzenia Komponentów, Wykonawca może zweryfikować uszkodzenie w siedzibie i pod nadzorem pracownika Zamawiającego.
 - 3.3 Dostarczone Komponenty nie mogą powodować nieprawidłowej pracy urządzenia, w którym zostaną zainstalowane.
 - 3.4 Oznaczenia dostarczonych Komponentów w zakresie P/N, SKU muszą znajdować się w QuickSpecs dla HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus Server.